


| 360i  | FÜHRERSATZ | TEILE                    |         |
|---|------------|--------------------------|---------|
|   | TEIL #     | BESCHREIBUNG             | PREIS   |
|    |            | Kohle                    | \$10,00 |
|    | 20         | Kohlendeckel             | \$10,00 |
|   | S-027      | Vakuum-Filz              | \$10,00 |
|    | RV-496     | Transparente Vakuumröhre | \$25,00 |
|   | S-026      | Sprühstrahl              | \$10,00 |
|  | A-2329AL   | Schachtkopfverbindung    | \$67,50 |
|  | AH46       | Schlauchkopf 1,5-2inc e  | \$10,00 |



|   |         |                           |          |
|---|---------|---------------------------|----------|
|  | B-003   | Getriebe                  | \$22,00  |
|   | B-1763A | Rotarische Einheit        | \$165,00 |
|   | D-2319  | Getriebe untere Abdeckung | \$70,00  |
|   | D-2323A | Sprühstrahlverbindung     | \$45,00  |

|   |                |                                      |                 |
|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|
|  | <b>D-2324</b>  | oberes Getriebelager                 | <b>\$170,00</b> |
|   | <b>O-111</b>   | O-Ring – für Unterdeckel             | <b>\$5,00</b>   |
|  | <b>RP-203A</b> | Kunststoffteile Schwenkkopf          | <b>\$150,00</b> |
|  | <b>RP-204A</b> | rotierender Baillet-Vakuumverschluss | <b>\$45,00</b>  |


|   |                  |   |                 |
|---|------------------|---|-----------------|
|   | <b>RP-367</b>    | Gleitschuh                              | <b>\$20,00</b>  |
|   | <b>RP-215A</b>   | Frontsteuerkasten Aufkleber             | <b>\$10,00</b>  |
|  | <b>RP-216</b>    | Hinterer Steuerkasten Aufkleber für 360 | <b>\$8,00</b>   |
|   | <b>RP-257A</b>   | Oberer Griff (360i)                     | <b>\$200,00</b> |
|  | <b>RP-267</b>    | obere Schwenkkopffentfernung            | <b>\$20,00</b>  |
|  | <b>RVA-122.2</b> | 360i Geschwindigkeitssteuermodul        | <b>\$210,00</b> |
|  | <b>RP-280</b>    | Metallabdeckung                         | <b>\$90,00</b>  |

|  |               |                           |                 |
|--|---------------|---------------------------|-----------------|
|  | <b>RP-320</b> | Armwinkel-Einstelleinheit | <b>\$165,00</b> |
|--|---------------|---------------------------|-----------------|

|  |                |                            |                |
|--|----------------|----------------------------|----------------|
|   | <b>RP-323</b>  | Vakuumbox Abdeckung Metall | <b>\$45,00</b> |
|  | <b>RP-344</b>  | dicke Metalldichtringe     | <b>\$38,00</b> |
|   | <b>RP-347</b>  | Oberdeckel                 | <b>\$75,00</b> |
|   | <b>RP-360</b>  | Saugnapf aus Metall        | <b>\$80,00</b> |
|  | <b>RA-255</b>  | Operationstaste            | <b>\$45,00</b> |
|  | <b>RV-421</b>  | Steuertaste                | <b>\$8,00</b>  |
|  | <b>20-0030</b> | Wassertrigger              | <b>\$50,00</b> |
|  | <b>V-055</b>   | männlicher Wasseranschluss | <b>\$25,00</b> |

|   |                          |                                |                |
|---|--------------------------|--------------------------------|----------------|
|   | <b>W-016</b>             | Hinterrad                      | <b>\$30,00</b> |
|  | <b>C-2318 power wand</b> | obere Abdeckung des Kollektors | <b>\$45,00</b> |
|  | <b>C-2317 power wand</b> | Slave-Mittelschlitz            | <b>\$45,00</b> |
|  | <b>C-016</b>             | Kohlenbett                     | <b>\$15,00</b> |

|   |                      |                                  |                 |
|---|----------------------|----------------------------------|-----------------|
|  | <b>D-2322</b>        | Gewindezwischenlage dicke Flocke | <b>\$10,00</b>  |
|   |                      | Kollektor                        | <b>\$200,00</b> |
|   | <b>GEAR SET ASSM</b> | Zahnradatz                       | <b>\$160,00</b> |



Entwickelt für den industriellen Einsatz und hergestellt in den USA.